

Diário Oficial Eletrônico

Município de Caratinga – MG

Caratinga, 14 outubro de 2016 – Diário Oficial Eletrônico– ANO IV | Nº 1176 – Resolução



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro, Caratinga-MG

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

RESOLUÇÃO /CONPDEC N.º001/2016

Dispõe sobre a Relação de Processos da Defesa Civil.

O Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal N.º3.408/2013, considerando as deliberações, por unanimidade, dos membros do Conselho presentes em reunião Ordinária realizada no dia 11 de Outubro de 2016.

Considerado:

Art. 1º- Os Processos de Defesa Civil de situações que oferecem risco à população.

Resolve:

Art. 2º- Aprovar ações a serem executadas nas áreas de risco conforme relatório técnico.

Art.3º- Relação de processos.

Processos	Endereços	Bairro	Situação	Ações a serem executadas
48/16	Rua Francisco Vitor de Assis, nº 617/ Rua Frei Carlos, nº 315.	Esplanada	Risco de deslizamento de talude e desabamento de puxadinho coloca imóveis da Rua Francisco Vitor de Assis em risco.	Contenção do talude e demolição do puxadinho

53/16	Rua Ângelo Porcaro, em frente ao 553	Esperança	Deslizamento de terra compromete via pública e coloca transeuntes em risco	Construção de muro de contenção, fazer boca de lobo para captação das águas pluviais e rede para lançamento dessa água.
63/16	Estádio Palmeiras	Distrito de Santa Efigênia	Enxurradas descem das ruas da parte de cima, próximas ao campo e invadem ruas e quintais com muita força, causando transtornos.	Levantamento topográfico da sub-bacia destas ruas para dimensionar um projeto de sistema pluvial. Pavimentação de ruas, construção de rede pluvial e meio-fio.
73/15	Rua 1º de maio, 316	N.S.A	Puxadinho em prédio, com rachaduras, em risco iminente de desabamento.	Demolição do puxadinho urgentemente.
76/16	Rua Major Carlos Teixeira, 80	Centro	Muro de bloco de concreto apresentando trinca diagonal e superficial no reboco na face externa do mesmo	Colocação de viga armada de concreto sobre o muro para dar melhor estabilidade;
86/16	Rua Itanhomi (Vila Matipó)-(Via Pública)	Santa Cruz	Ferragens de muros expostas colocando em riscos transeuntes; e falta de pavimentação no local faz com que a via fique escorregadia.	É necessário fazer a pavimentação da via e terminar as obras para solução definitiva dos problemas.

93/16	Rua Osmira Muniz, 388.	Bela Vista	Rede de captação de águas pluviais danificada causa deslizamento de terra e coloca o imóvel em risco.	Construção de muro de retenção e demolição da parte de extensão dos fundos do imóvel com trincas e rachaduras.
99/16	Rua Radialista Nailton Gomes, nº 338 e em Frente ao 338 e 348 - Via Pública.	Esperança	Banheiro construído próximo à divisa está com risco de desabar em cima do imóvel de nº338 e em frente ao número 338 e 348 (via pública), a falta de canaletas faz com que as enxurradas invadem estes imóveis colocando-os em risco.	Refazer o banheiro, construir um muro de retenção na divisa refazer as canaletas.
101/16	Rua Augusto de Morais, 175.	Esperança 2	Imóvel na crista de um talude de aproximadamente 12 m. Está abandonado, em ruínas, com trincas e em risco de queda, colocando transeuntes da Rua Capitão Paiva em risco.	Necessidade de demolição urgente do imóvel, pois há risco iminente de desabamento.

108/16	Rua Osmira Muniz/ Rua Princesa Isabel, 163 Fundos.	Centro	Deslizamento de terra causou queda de meio-fio e de partes de um muro de placas afetando o curso da enxurrada.	Construção de um muro de contenção para recuperação deste trecho da rua e fazer a captação das águas de chuvas pelas bocas de lobo existentes.
116/16	Rua Sebastião Cirilo Veloso nº 147 e 147 A	Esplanada	Imóvel atingido por água de chuva devido à retirada de mureta de proteção.	Construção de uma rede de drenagem pluvial para captação das águas pluviais, confecção de meio-fio e reconstrução da mureta de proteção.
117/16	Rua Vereador Lucio Antônio Tome, nº186.	N.S. A	As bocas de lobo da rua estão entupidas, dificultando a drenagem de água da chuva e as casas estão sendo invadidas por enxurradas após tirarem a lombada que impedia estas águas de descerem com muita força. Também faltam canaletas em alguns pontos próximos as bocas de lobos.	Desentupimento das bocas de lobo para melhor escoamento das águas, construção de uma lombada para auxiliar na redução de velocidade dos veículos e reconstruir as canaletas.
118/16	Rua Itaipava – Trav. Vitoria 69.	Dr. Eduardo	Boca de lobo entupida dificultando a drenagem da	Desentupimento da boca de lobo para melhor escoamento de águas superficiais e fazer a

			água. Casas invadidas por água, lama danificando-a.	pavimentação da travessa.
119/16	Rua Manoel Gregório Pires, em Frente 167 e 230.	Distrito de Patrocínio	Deslizamento de terra da crista de um talude provocado por carreta que transitava na via faz com que o talude fique sujeito a novos deslizamentos, podendo fazer com que carros e carretas que transitam por ali caiam em cima de casas da parte de baixo.	Construção de um muro de contenção do talude, aumento da largura da pista. Evitar o tráfego de carretas pesadas até a construção do muro.

Art.4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrárias.

Caratinga, 11 de Outubro de 2016.

Hélio Ferreira Sanches
Presidente do CONPDEC