



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARATINGA

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da área de construção do curral do Parque de Exposições de Caratinga MG

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e execução de serviços de construção do curral de animais (centro de comercialização), na área de leilões no parque de Exposições "João da Costa Mafra"

FOTO 01



Sec Municipal De Agricultura
Parque De Exposições Área Do curral
05.08.2024 09:25
-19.73848, -42.13023
Altitude: 569m

FOTO 02



Sec Municipal De Agricultura
Parque De Exposições Área Do curral
05.08.2024 09:26
-19.73841, -42.13018
Altitude: 569m

Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: as margens da BR 116, Km 521, Bairro Nossa Senhora da Graças/Caratinga-MG.
- 2) Data em que foram tiradas as fotografias: 5 DE AGOSTO DE 2024
- 3) Observações: FOTOS DA AREA DO CURRAL, onde foi realizada uma limpeza

Data 06/08/2024

Assinatura do responsável

Rua Coronel Antônio da Silva nº 700-A, Centro - CEP 35.300-032 - Caratinga - Minas Gerais

Telefone: (33) 3329-8052 | E-mail: agricultura@caratinga.mg.gov.br | Site: www.caratinga.mg.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARATINGA

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da área de construção do curral do Parque de Exposições de Caratinga MG

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e execução de serviços de construção do curral de animais (centro de comercialização), na área de leilões no parque de Exposições "João da Costa Mafra"

FOTO 03



Sec Municipal De Agricultura
Parque De Exposições Área Do curral
05.08.2024 09:25
-19.7386, -42.13018
Altitude: 570m

FOTO 04



Sec Municipal De Agricultura
Parque De Exposições Área Do curral
05.08.2024 09:24
-19.73871, -42.12979
Altitude: 576m

Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: as margens da BR 116, Km 521, Bairro Nossa Senhora da Graças/Caratinga-MG.
- 2) Data em que foram tiradas as fotografias: 5 DE AGOSTO DE 2024
- 3) Observações: FOTOS DA AREA DO CURRAL, onde foi realizada uma limpeza



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARATINGA

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios

Data 06/08/2024

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da área de construção do curral do Parque de Exposições de Caratinga MG

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e execução de serviços de construção do curral de animais (centro de comercialização), na área de leilões no parque de Exposições "João da Costa Mafra"

FOTO 05



FOTO 06



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: as margens da BR 116, Km 521, Bairro Nossa Senhora da Graças/Caratinga-MG.
- 2) Data em que foram tiradas as fotografias: 5 DE AGOSTO DE 2024
- 3) Observações: FOTOS DA AREA DO CURRAL, onde foi realizada uma limpeza

Data 06/08/2024

Assinatura do responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARATINGA
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios
