

## Relatório Fotográfico

### Bueiros Armcos no Município de Caratinga, 2025

1. Referência do ponto: estrada do córrego São Pedro, próximo ao S.r. Geraldinho Cabeleireiro/Posto de saúde, distrito de Sapucaia Caratinga MG

Coordenadas de localização:

S	W
-19.90329	-42.22485



1

Observação: Transporte de produção agrícola, acesso ao Posto de Saúde atendimentos de aproximadamente 90 famílias. Sugerimos bueiro Armco de 2 metros de diâmetro e 06 m de comprimento (largura da estrada). Largura média do córrego 1,6m, Profundidade média do córrego 1,2.

1. Referência do ponto: próximo a propriedade do José Marques, distrito de Sapucaia Caratinga MG
2. Coordenadas de localização:

S	W
<b>-19.88294</b>	<b>-42.18278</b>



2

Observação: Transporte de produção agrícola, acesso ao Posto de Saúde atendimentos de aproximadamente 90 famílias. Sugerimos bueiro Armco de 2 metros de diâmetro e 6,00 m de comprimento. Largura média do córrego 1,6m, Profundidade média do córrego 1,2m.

**WLADIMIR BARROS BARBOSA**  
CREA-MG 80.052/D

Caratinga, 22 de outubro de 2025.