

Diário Oficial Eletrônico

Município de Caratinga – MG

Caratinga, 25 de abril de 2017 – Diário Oficial Eletrônico – ANO I | Nº 1631 – Resolução/Conpdec nº 001 /2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro, Caratinga-MG

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

RESOLUCAO /CONPDEC N.º001/2017

Dispõe sobre a Relação de Processos da Defesa Civil.

A Presidência do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal **N.º3.408/2013**, considerando as deliberações por unanimidade dos conselheiros presentes em reunião Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2017.

Considerado:

Art. 1º- Os Processos de Defesa Civil de situações que oferecem risco à população.

Resolve:

Art. 2º - Aprovar ações e solicitar intervenções a serem executadas pela Secretaria de Obras em áreas de risco conforme relatório técnico.

Art. 3º - Relação de processos:

Processos	Endereços	Bairro	Situação	Ações a serem executadas
001/17	Rua José Onofre Rodrigues, 118	Esperança	Intervenção em casa que pegou fogo e está com rachaduras. O Processo está no Ministério Público.	Fazer as obras de reforma e melhoria na residência.
004/17	Rua Osmira Muniz, 388	Bela Vista	Imóvel em situação de risco. O Processo está no Ministério Público.	Construção de muro de contenção e demolição da parte de extensão dos fundos do imóvel com trincas e rachaduras.
007/17	Rua Januário Luiz Soares, 368	Esperança	Deslizamento de terra coloca casa em risco. O Processo está no Ministério Público.	Concluir muro de contenção iniciado pela prefeitura.
63/16	Estádio Palmeiras	Distrito de Santa Efigênia	Enxurradas descem das ruas da parte de cima, próximas ao campo e invadem ruas e quintais com muita força, causando transtornos.	Levantamento topográfico da sub-bacia destas ruas para dimensionar um projeto de sistema pluvial. Pavimentação de ruas, construção de rede pluvial e meio-fio.
86/16	Rua Itanhomi (Vila Matipó) – (Via Pública)	Santa Cruz	Ferragens de muros expostas colocando em riscos transeuntes; e falta de pavimentação no local faz com que a via fique escorregadia.	É necessário fazer a pavimentação da via e terminar as obras para solução definitiva dos problemas.
99/16	Rua Radialista Nailton Gomes, nº 338 e em Frente ao 338 e 348 - Via Pública.	Esperança	Banheiro construído próximo à divisa está com risco de desabar em cima do imóvel de nº338 e em frente ao número 338 e 348 (via pública), a falta de meios fios faz com que as enxurradas invadem estes imóveis colocando-os em risco.	Demolir o banheiro com risco de queda, refazer o banheiro em local apropriado, refazer os meios fios danificados do trecho da rua.
108/16	Rua Osmira Muniz/ Rua Princesa Isabel, 163 Fundos.	Centro	Deslizamento de terra causou queda de meio-fio e de partes de um muro de placas afetando o curso da enxurrada.	Construção de um muro de contenção para recuperação deste trecho da rua e fazer a captação das águas de chuvas pelas bocas de lobo existentes.
118/16	Rua Itaipava – Trav. Vitoria 69.	Dr. Eduardo	Boca de lobo entupida dificultando a drenagem da água. Casas invadidas por água, lama danificando-a.	Desentupimento da boca de lobo para melhor escoamento de águas superficiais e fazer a pavimentação da travessa.
119/16	Rua Manoel Gregório Pires, em Frente 167 e 230.	Distrito de Patrocínio	Deslizamento de terra da crista de um talude provocado por carreta que transitava na via faz com que o talude fique sujeito a novos	Construção de um muro de contenção do talude, aumento da largura da pista. Evitar o tráfego de carretas pesadas até a construção do muro.

			deslizamentos, podendo fazer com que carros e carretas que transitam por ali caiam em cima de casas da parte de baixo.	
--	--	--	--	--

Art.4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrárias.

Caratinga, 24 de abril de 2017.

Hélio Ferreira Sanches
Presidente do CONPDEC